

המדריך לעבודות תחזוקה בגבס



הכי חזק בגבס.

כל אחד יכול!

מדריך לתחזוקת קירות אורבונד

לקוחות יקרים,

אורבונד מברכת אתכם על רכישת הדירה, ומאחלת לכם איכות חיים מעולה בביתכם החדש.

כדי שתוכלו ליהנות מקירות גבס אורבונד שבביתכם ולתחזקם מעת לעת, אנו מעניקים לכם ערכת עבודה לגבס, הכוללת כלים, אביזרים מתאימים והנחיות עבודה.

כפי שתתראו, העבודה פשוטה, קלה וידידותית ואינה דורשת מקצועיות או מיומנויות מיוחדות.

בברכה,
אורבונד

תוכן

5 - מיתדים לשימושים שונים.

7 - מתקני תליה.

8 - הוראות תחזוקה במחיצות גבס.

9 - ביצוע הפעולות

מיתדים לשימושים שונים

נפוצים בשוק המקומי
מיתדים בעלי כושר נשיאה עד 15 ק"ג

מתלה תמונה

מתלה תמונה לקיר גבס אורבונד.
התקנה בהקשת פטיש.



מיתד פרפר

מיתד מהיר, קל להרכבה,
ללוח אורבונד בודד או כפול.
התקנה ע"י קידוח והשחלה
פנימה.




מיתד קודח

מיתד מתברג מפלסטיק או
מתכת. התקנה בהברגה.



מידתים בעלי כושר נשיאה בין 15 ל-30 ק"ג

מיתד לכל קיר "רוזט"



המיתד בעל שני אורכים: קצר וארוך, ובעל ראשים שונים: ראש בורג רגיל, ראש וו, ראש בורג עגול פתוח וסגור. התקנה בקידוח.

מיתד ממתכת



מיתד פיטריה. התקנה בקידוח.

מידתים בעלי כושר נשיאה בין 30 ל-50 ק"ג

מיתד לגבס אורבונד עם מוליך



מיתד לעומסים גדולים. מתאים לצוביים גדולים של לוחות. התקנה ע"י קידוח וסיבוב.

מיתד משקולת



מיתד לעומסים גדולים. מתאים לצוביים גדולים של לוחות. התקנה ע"י קידוח.

מתקני תלייה

מתקני תלייה על לוחות אורבונד
כושר נשיאה עד 100 ק"ג



מתקן לתליית טלויזיה

לתליית טלויזיה או אביזרים
כבדים (עד 100 ק"ג)



מתקן לתליית ארון

לתליית ארון מטבח או זרוע
לתמיכת שיש

הוראות תחזוקה במחיצות גבס אורבונד

נקב קטן - ממסמר או מיתד

יש לבצע את הפעולות הבאות



1. נקה את המקום הפגוע מאבק



2. מלא את החור עם מרק.

3. לאחר ייבוש, לטש את המרק בעדינות, נקה באמצעות מברשת יבשה וצבע.

נקב בינוני - עד 10 סמ"ר

יש לבצע את הפעולות הבאות:



1. נסר את השברים הרופפים מלוח אורבונד.

2. נקה אבק.



1

3. הדבק את רשת השיריון על גבי לוח אורבונד, כך שתכסה את החור, ותחפוף על לוח הגבס לפחות 3 ס"מ בהיקף.



3

4. מרח מרק מסביב לחור כך שהרשת תדבק ללוח אורבונד טוב יותר, ואז מלא את הרשת במרק. המתן לייבוש (מומלץ להשתמש במרית רחבה).

5. לטש קלות, לאחר מכן מרק פעם נוספת והמתן לייבוש.



4

6. לאחר הייבוש השני לטש את המרק בעדינות, נקה באמצעות מברשת יבשה.

נקב גדול - מעל 10 סמ"ר

יש לבצע את הפעולות הבאות:



1. חתוך מרובע מלוח אורבונד (בעובי של לוח אורבונד הפגוע) כך שיכסה את השבר מכל הכיוונים.



2

2. הנח המרובע על המקום הפגוע ועבור בעפרון על גבולותיו.



3

3. חתוך עם מסור גבס את לוח אורבונד הפגוע, לפי הסימון.



4

4. חתוך פרופילים שמידתם תהיה גדולה מהחור בכ-20 ס"מ והברג את הפרופילים אל הלוח בתוך חלל המחיצה.

נקב גדול - מעל 10 סמ"ר - המשך



5. התקן את חלק הלוח שהוכן, על גבי הפרופילים באמצעות ברגי גבס.



6. הדבק סרט שריון לאורך התפר, מרק והמתן לייבוש.

7. לאחר הייבוש לטש את המרק בעדינות, נקה באמצעות מברשת יבשה וצבע.



איחוי מיישקים (חיבורים) בין לוחות גבס

חיבור בין לוחות אורבונד מתבצע באמצעות מרק אורבונד וסרט שריון, אשר יוצרים עם הלוחות מקשה אחת המשכית וחזקה.

בין כל שני לוחות נוצרת מגרעת, שתפקידה לאפשר מילוי של מרק וסרט שריון, תוך שמירה על פני שטח ישרים ומישוריים. (מילוי החומר בתוך המגרעת מונע בליטתו). במפגש פינתי של לוח אורבונד עם חומר בנייה שונה, כגון: תקרה עם קיר או שני קירות ניצבים, יש להדביק את סרט השריון על הלוח בלבד.

מהלך ביצוע:

יש למלא את החריצים הנוצרים בין הלוחות, שעוביים עולה על 3 מ"מ, באמצעות פרלפיקס אורבונד. יש לנקות היטב את שאריות התערובת מעל פני לוחות הגבס, ולהקפיד שבין הלוחות יתמלא החריץ בלבד ולא המגרעת כולה.

לאחר ייבוש מוחלט של המילוי, יש להעביר מרית על פניו על מנת להסיר גבשושיות חומר שנותרו. יש למרוח מרק על פני שטח המגרעת בלבד. יש להטביע סרט שריון לתוך המרק. יש למרוח מרק שכבה נוספת של מרק על פני סרט השריון.

יש להחליק את פני המרק באמצעות כף שפכטל. לאחר הייבוש, יש לשייף את פני השטח לקבלת משטח חלק ומישורי.

בטרם הצביעה יש לנקות את פני השטח באמצעות מברשת.

טיפול בפינות:

בפינות פנימיות בין לוחות גבס ניצבים יש להדביק את סרט השיריון בתוך הפינה, כך שחציו יודבק ללוח אחד וחציו ללוח הניצב אליו. יש להקפיד שסרט השיריון יידבק לפינה ולא ייווצר קימור.

יש למלא במרק את כל המישקים מלמעלה כלפי מטה ולנקות היטב את שולי המישקים, כך שלא יישאר חומר על פני הלוחות.

תיקון פינה משתנה שנפגעה:

פינה משתנה היא רכיב זוויתי, המיועד להגנה על פינה שבה משולבים פסי מתכת. פינה משתנה מיועדת לפינות שזוויתן שונה מ- 90° .

יש לקלף את הפינה הפגועה. יש לנקות את שאריות המרק מלוחות הגבס. יש לחתוך פינה משתנה בכ - 1 ס"מ פחות מהמידה הרצויה. יש למרוח שכבה נדיבה של מרק בפינת לוחות הגבס (בעובי של 3 מ"מ וברוחב 3 ס"מ לכל הפחות). יש להטביע את הפינה המשתנה בתוך המרק ולהצמידה באמצעות מרית (שפכטל), תוך הפעלת לחץ אחיד בכל צד של הפינה המשתנה ולכל אורכה. הפינה אמורה להתיישר עם קירות הגבס (שאריות המרק גולשות החוצה). יש למרוח שכבת מרק על פינה המשתנה ולהמתין לייבוש.

יש למרוח שכבה נוספת ולהמתין לייבוש. לאחר הייבוש השני, יש ללטש את המרק בעדינות ולנקות באמצעות מברשת ולצבוע.

גימור וצביעה

לפני תחילת עבודות הצביעה, יש לוודא כי פני השטח מטופלים כראוי וכל שכבות המרק יבשות.

לרמת גימור בסיסית - יש למרוח את המישקים במרק רב-תכליתי Joint Compound ולצבוע שתי שכבות צבע (יש להמתין לייבוש מוחלט של השכבה הראשונה לפני יישום של השכבה השנייה).

לרמת גימור טובה - יש למרוח את כל פני שטח המחיצה בשכבה דקה של מרק רב-תכליתי Joint Compound (כתחליף לצבע יסוד), כדי ליצור אחידות של פני השטח ולהסתיר את מיקום המיישקים.

לאחר ייבוש מוחלט של שכבת המרק, יש ללטש אותה קלות בנייר זכוכית עדין, יש לנקות את אבק הליטוש ולצבוע שתיים - שלוש שכבות צבע על בסיס מים / שמן / אחר (יש להמתין לייבוש מלא של כל שכבה לפני יישום של השכבה הבאה).

לרמת גימור מעולה - כאשר פני הקירות חשופים לאור טבעי, או לאור מלאכותי חזק (צידי או ניצב), יש למרוח את כל פני השטח והמישקים בשכבה עבה של מרק רב-תכליתי Joint Compound. יש ללטש קלות בנייר זכוכית עדין, להסיר אבק ליטוש ולצבוע שתיים - שלוש שכבות צבע על בסיס שמן / מים / אחר (יש להמתין לייבוש מוחלט של כל שכבת צבע לפני יישום של השכבה הבאה).



ORBOND
הכי חזק בגבס.

הנהלה ושיווק: רח' החרושת 30, אור-יהודה 60375
טלפון: 03 - 6342853 ■ פקס: 03 - 6342894
מפעל: אזור התעשיה, אלון-תבור עפולה 18000
טלפון: 04 - 6521141 ■ פקס: 04 - 6521448

<http://www.orbond.co.il>
1 - 7 0 0 - 7 0 - 5 0 - 7 5

